

Vác-Verőce vonalszakasz

ismét járható!

KIVITELEZÉS

Szengofszky Oszkár

Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990
www.gradex.hu





Fő mennyiségek

- Támfal hossza $2 \cdot 800 \text{ m} = 1\,600 \text{ m}$
- Támfal felülete: $>7\,200 \text{ m}^2$
- Talajszegelés: $4\,000 \text{ m}^2$
- Talajcsere: $7\,000 \text{ m}^3 - 15\,000 \text{ m}^2$ georács
- Alapozás: $1\,000 \text{ m}^3$
- Támfalépítés: $120\,000$ db TW' elem
- Támfal és kapcsolódó földmunka: $>40\,000 \text{ m}^3$

Előkészítés, talajszegezés



Előkészítés, talajszegezés



Előkészítés, talajszegezés



Előkészítés, talajszegezés



Talajcsere



Alapozás



Alapozás



Alapozás



Intítósík



Intítósík



Kapcsolatok




Támfalépítés



Támfalépítés



Szivárgórendszer



Szivárgórendszer



Szivárgórendszer



**Verőce
TWI támfal
II. szakasz**

Szivárgórendszer



Csatlakozások



Csatlakozások



Csatlakozások



Csatlakozások



Verőce
TW1 támfal
III. szakasz

Csatlakozások



**Verőce
TW1 támfal
I. szakasz**

Befordulás, sarokmegoldás



Egyéb körülmények

Lassító tényezők:

- fakivágási engedély
- árvíz
- kisajátítási nem megléte
- szomszéd tulajdonos jogtalan területhasználata



28 nap határidőmódosítási igény



Eredmény: Augusztus 18-ról Augusztus 31.

-15 nap !!!

Mit tegyünk?



Megoldás:

- többszerezés?
- „L” elemek nem kerülnek elbontásra?

Támfalépítés



Fő mennyiségek

- Támfal hossza $2 \cdot 800 \text{ m} = 1\,600 \text{ m}$
- Támfal felülete: $>7\,200 \text{ m}^2$
- Talajszegelés: $4\,000 \text{ m}^2$
- Talajcsere: $7\,000 \text{ m}^3 - 15\,000 \text{ m}^2$ georács
- Alapozás: $1\,000 \text{ m}^3$
- Támfalépítés: $120\,000$ db TW' elem
- Támfal és kapcsolódó földmunka: $>40\,000 \text{ m}^3$

A close-up photograph of a grey brick wall. The bricks are laid in a standard running bond pattern. The mortar joints are visible, and the bricks have a slightly textured, weathered appearance. In the bottom right corner, there is a pile of brown soil or sand, suggesting a construction site or a recently finished wall. The lighting is even, highlighting the texture of the bricks and the soil.

Köszönjük megtisztelő figyelmüket!